

SERVICEPREISLISTE

Bikepark Samerberg GmbH



FOX - Federgabeln:

Factory Service 100H Federgabel	Servicepreis
32 - 40 (alle Varianten außer Talas)	159,00 €
Lower Leg Service (50h)	Servicepreis
32 / 34 / 36 / 38 / 40 alle Modelle ab 2014	99,00 €
Kartuschenservice	Servicepreis
Kartuschen Service für Grip / Grip2 / GripX / GripX2	85,00 €
Buchsenservice	Servicepreis
Gleitbuchsen erneuern (inklusive Kalibrieren)	109,00 €
Buchsen kalibrieren (nur in Verbindung mit LowerLeg Service)	49,00 €

FOX - Steuerrohr, Standrohr und Tuning:

Steuerrohrservice	Servicepreis
Steuerrohr erneuern* (Bei Knackender Gabel oder zu kurzem Schaft)	109,00 - 139,00 €
Standrohr erneuern* (Kratzer oder knacken im Standrohr)	109,00 - 149,00 €
Tuning Optionen	Servicepreis
Custom Shim Valving Zuschlag zu Servicekosten (Nach absprache ; zzgl. 200H Service)	59,00 €

SERVICEPREISLISTE

Bikepark Samerberg GmbH



FOX - Dämpfer:

Luftkammer Service 50H Dämpfer		Servicepreis
50H Service Luftkammer		89,00
Factory Service (200H) Dämpfer		Servicepreis
Dämpfer ohne Ausgleichsbehälter		140,00€
Dämpfer mit Ausgleichsbehälter		169,00€
Sonderdämpfer z.B. Brain oder Thrushaft		189,00 €
Tuning Optionen		Servicepreis
Custom Shim Valving Zuschlag zu Servicekosten (Nach absprache ; zzgl. 200H Service)		59,00 €

FOX - Sattelstütze:

Service – Sattelstütze	Servicepreis
FOX Transfer / RaceFace Turbine (keine FOX Transfer SL)	129,00€

*ES KANN VORKOMMEN DA DURCH DIE HOHEN PRESSDRÜCKE BIS 5T LEICHTE KRATZER AN DEN PRESSSTELLEN ERSCHEINEN
DER PREIS FÜR DAS ERNEuern DES STANDROHRs IST PRO STANDROHR, ZZGL. LOWERLEG SERVICE

DAS KNACKEN DER GABEL KANN DURCH DAS STEUERROHR ODER DIE STANDROHRE VERURSACHT WERDEN, HIER KANN VORAB NICHT ZU 100% FESTGESTELLT WERDEN, WOHER DIE GERÄUSCHENTWICKLUNG KOMMT.

SOLLTEN DIE STANDROHRE KNACKEN, MUSS EIN LOWERLEGSERVICE GEMACHT UND DIE STANDROHRE AUS UND NEU VERPRESST WERDEN. HIER ENTSTEHEN KOSTEN IN HÖHE VON AB 199,00€ (WENN NEUE ROHRE VERBAUT WERDEN, KANN SICH DER PREIS ERHÖHEN)

BEI DEM DÄMPFER FOX FLOATX2 UND ALLES COILDÄMPFERN IST NUR EIN 200H SERVICE MÖGLICH!

SERVICEPREISLISTE

Bikepark Samerberg GmbH



ROCK SHOX – Federgabel:

100H Service – Federgabel		Servicepreis
Alle Rockshox Federgabeln		159,00 €
Lower Leg Service (50H)		Servicepreis
Alle Modelle ab 2010		99,00€
Buchsenservice		Servicepreis
Gleitbuchsen erneuern (inklusive Kalibrieren)		109,00 €
Buchsen kalibrieren (nur in Verbindung mit LowerLeg Service)		49,00 €

ROCK SHOX – Steuerrohr, Standrohr und Tuning:

Steuerrohrservice		Servicepreis
Steuerrohr erneuern* (Bei Knackender Gabel oder zu kurzem Schaft)		109,00 - 139,00 €
Standrohr erneuern* (Kratzer oder knacken im Standrohr)		109,00 - 149,00 €
Upgrades & Tuning Optionen		Servicepreis
Custom Shim Valving für Charger 3 Charger 3.1 (Nach absprache ; zzgl. 200H service)		59,00 €
Upgrade Charger 3.0 auf 3.1 Kartusche (inkl 200h service)		249,00 €

SERVICEPREISLISTE

Bikepark Samerberg GmbH



ROCK SHOX – Dämpfer:

Luftkammer Service 50H Dämpfer		Servicepreis
50H Service Luftkammer		89,00€
100H Service – Dämpfer		Servicepreis
Dämpfer ohne Ausgleichsbehälter		140,00€
Dämpfer mit Ausgleichsbehälter		169,00€
Sonderdämpfer z.B. Thrushaft (Trek)		189,00 €
Upgrades & Tuning Optionen		Servicepreis
Custom Shim Valving Zuschlag zu Servicekosten (Nach absprache; zzgl. 200H Service)		59,00 €

ROCK SHOX – Sattelstützen:

Service – Sattelstütze	Servicepreis
Reverb service (alle Varianten)	110,00€

*ES KANN VORKOMMEN DA DURCH DIE HOHEN PRESSDRÜCKE BIS 5T LEICHTE KRATZER AN DEN PRESSSTELLEN ERSCHEINEN
DER PREIS FÜR DAS ERNEuern DES STANDROHRS IST PRO STANDROHR, ZZGL. LOWERLEG SERVICE

DAS KNACKEN DER GABEL KANN DURCH DAS STEUERROHR ODER DIE STANDROHRE VERURSACHT WERDEN, HIER KANN VORAB NICHT ZU 100% FESTGESTELLT WERDEN, WOHER DIE GERÄUSCHENTWICKLUNG KOMMT. SOLLTEN DIE STANDROHRE KNACKEN, MUSS EIN LOWERLEGSERVICE GEMACHT UND DIE STANDROHRE AUS UND NEU VERPRESST WERDEN. HIER ENTSTEHEN KOSTEN IN HÖHE VON AB 199,00€ (WENN NEUE ROHRE VERBAUT WERDEN, KANN SICH DER PREIS ERHÖHEN)

BEI DEN DÄMPFERN VIVID AIR (2011-2022) UND ALLEN COILDÄMPFERN IST NUR EIN GROSSER SERVICE MÖGLICH